



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS**
Cód. Referência: **K276**
Lote: **1**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360434**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	11372023	96,239	90,438
PAPEL FILTRO 02	11382023	114,421	106,985
PAPEL FILTRO 03	11392023	74,819	82,680
PAPEL FILTRO 04	11402023	0,363	0,000
PAPEL FILTRO 05	11412023	0,248	0,000
PAPEL FILTRO 06	11422023	111,856	106,521
PAPEL FILTRO 07	11432023	0,496	0,000
PAPEL FILTRO 08	11442023	0,132	0,000
PAPEL FILTRO 09	11462023	0,198	0,000
PAPEL FILTRO 10	11472023	30,528	24,634
PAPEL FILTRO 11	11482023	13,744	16,533
PAPEL FILTRO 12	11492023	89,390	85,799
PAPEL FILTRO 13	11502023	60,660	64,382
PAPEL FILTRO 14	11512023	0,297	0,000
PAPEL FILTRO 15	11522023	0,215	0,000
PAPEL FILTRO 16	11542023	101,818	99,511
PAPEL FILTRO 17	11552023	95,268	88,325
PAPEL FILTRO 18	11562023	79,676	77,475
PAPEL FILTRO 19	11572023	70,336	63,267
PAPEL FILTRO 20	11582023	108,020	110,078

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/09/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br